

Nombre de membres élus au Bureau : 50	Membres en fonction : 50	Membres présents : 39	Absent(s) excusé(s) : 8	Absent(s) : 3	Pouvoir(s) : 0
--	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------	-------------------

Date de convocation : 5 février 2019

Vote(s) pour : 39

Vote(s) contre : 0

Abstention(s) : 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du Lundi 11 février 2019,

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de Metz Métropole, Maire de Montigny-lès-Metz.

Secrétaire de séance : Hélène KISSEL.

Point n°2019-02-11-BD-3 :

Conventions avec le Syndicat Mixte Intercommunal des Eaux de Verny pour le contrôle technique des Points d'Eau Incendie.

Rapporteur : Monsieur Joël STROZYNA

Le Bureau,
Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil de Communauté du 28 avril 2014 portant délégation du Conseil au Bureau,

VU le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie,

VU l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le Référentiel National de la Défense Extérieure Contre l'Incendie NOR : INTE1522200A,

VU l'arrêté préfectoral n°04/CAB/SIDPC/2018 du 23 janvier 2018 approuvant le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Moselle (RDDECI),

VU le projet de convention de contrôle technique des Points d'Eau Incendie entre Metz Métropole et le Syndicat Mixte Intercommunal des Eaux de Verny,


CONSIDERANT que Metz Métropole assure la Défense Extérieure Contre l'Incendie sur son territoire,

CONSIDERANT la nécessité de maintenir en bon état de fonctionnement les éléments de lutte contre les incendies et que l'accès à l'eau relève des missions de l'exploitant du réseau d'eau potable,

APPROUVE le projet de convention de contrôle technique des Points d'Eau Incendie entre Metz Métropole et le Syndicat Mixte Intercommunal des Eaux de Verny joint à la présente,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer le projet de convention de contrôle technique des Points d'Eau Incendie entre Metz Métropole et le Syndicat Mixte Intercommunal des Eaux de Verny, dont un exemplaire est joint à la présente, ainsi que tout document se rapportant à ces opérations.

Pour extrait conforme
Metz, le 12 février 2019
Pour le Président et par délégation
Le Directeur Général des Services



Hélène KISSEL

CONVENTION

DE CONTROLE TECHNIQUE DES POINTS EAU INCENDIE (PEI)

Entre :

LE SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DES EAUX DE VERNY, représenté par son Président, Monsieur Raymond ARNOULD, autorisé par une délibération du Comité Syndical en date du 09 novembre 2018, et désigné ci-après par "le SMIEV" d'une part,

Et :

METZ METROPOLE représentée par son Président en exercice ou son représentant, dûment mandaté par délibération du Bureau en date du 11 février 2019 ci-après désignée la METROPOLE

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

La METROPOLE est compétente en matière de Défense Extérieure contre l'Incendie depuis le 1^{er} janvier 2018 et doit notamment à ce titre assurer la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours sur son territoire.

Le contrôle technique et l'entretien des Points Eau Incendie (PEI) sont à la charge de la METROPOLE conformément aux prescriptions du Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (RDDECI) de la Moselle le plus récent. A la date de signature de la présente convention, le RDDECI en vigueur est approuvé par arrêté préfectoral du 23 janvier 2018.

Soucieuse de maintenir en bon état de fonctionnement ses éléments de lutte contre les incendies et considérant que l'accès à l'eau relève des missions de l'exploitant du réseau d'eau potable, la METROPOLE confie au SMIEV et au délégataire de sa concession de distribution publique à compter du 1^{er} janvier 2019, qui accepte, une mission de contrôle des PEI (à l'exception des points d'eau naturels ou artificiels) situés sur son territoire (sur domaine public et privé / sous réserve de la signature d'une convention de mise à disposition du PEI sur domaine privé entre la METROPOLE et le propriétaire), conformément aux clauses et conditions définies ci-après.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET -

La présente convention a pour objet de définir les modalités de coopération entre le SMIEV et la METROPOLE, en matière de contrôle des Points Eau Incendie (PEI) incluant les poteaux et bouches incendies (les Points d'Eau Naturels et Artificiels sont exclus de la présente convention).

ARTICLE 2 - PERIMETRE D'INTERVENTION -

Le SMIEV s'engage à faire effectuer à son délégataire les missions suivantes :

2.1 Contrôle périodique technique des PEI:

Ce service consiste, une fois tous les trois ans (et sous réserve d'assurer le contrôle d'environ 1/3 des PEI chaque année) à :

1. Effectuer une visite de contrôle périodique technique des PEI :
 - Etat de l'enveloppe ;
 - Etat et présence des éléments de robinetterie ;
 - Manœuvre et essai de débit pression ;
 - Vérification du dispositif de vidange automatique de l'appareil.

Il conviendra de veiller à assurer le maintien d'une réserve incendie après la tournée en planifiant le cas échéant la campagne sur plusieurs jours.

- 2 Fournir à la METROPOLE pour le 31 octobre de l'année n+1 au plus tard un rapport mentionnant les éléments suivants:
 - Le numéro de l'appareil ;
 - Le lieu exact d'implantation ;
 - La nature de l'appareil ;
 - La pression statique ;
 - Le débit à 1 bar ;
 - Le débit maxi ;
 - Les anomalies constatées ;
 - Les opérations de réparation et de renouvellement à entreprendre (en précisant : typologie d'intervention (réparation ou renouvellement), description détaillée de la ou des interventions préconisées, degré d'urgence au regard de la disponibilité ou non du PEI).

Ce rapport sera également remis après chaque campagne de contrôle, ou à défaut une fois par mois. Il convient de noter qu'en cas de relevé d'un PEI nouvellement indisponible, cette information sera transmise dans les meilleurs délais possibles à la METROPOLE et au SDIS.

2.2 Enregistrement des résultats de contrôle sur le logiciel du SDIS

De plus le délégataire du SMIEV devra saisir les résultats sur le logiciel du SDIS prévu à cet effet au fur et à mesure du déroulé des interventions de contrôle. Le contrôle de bonne saisie sur le logiciel sera réalisé par le service du SDIS et un mode d'emploi simplifié du logiciel sera transmis au délégataire du SMIEV. Enfin, l'utilisation du logiciel sera soumise à la signature d'une convention gratuite signée entre les services du SDIS, le SMIEV et son délégataire. Le SDIS communiquera les identifiants et mots de passe permettant au délégataire du SMIEV d'accéder et de mettre à jour les données de contrôle des PEI pour les communes en objet.

2.3. Cartographie du réseau d'eau potable avec positionnement des PEI

Le SMIEV s'engage à fournir à la METROPOLE, si le réseau d'eau potable est cartographié, un plan général avec positionnement des PEI, au format .shp, dans le système de coordonnées Lambert 93, de préférence CC 49, pour intégration dans le SIG de Metz Métropole.

2.4 Les prestations particulières sur devis non comprises dans le forfait

Dans les 15 jours qui suivront la réception d'un devis adressé par le délégataire du SMIEV, accepté par la METROPOLE et devis mis en copie au SMIEV, à tout moment pendant la durée du présent contrat, le délégataire du SMIEV assurera sur les PEI situés sur le domaine public métropolitain les prestations particulières nécessitant un accès à l'eau et identifiées comme opération de réparation et de renouvellement à entreprendre à l'article 2.1 de la présente convention.

La mise en place, en cas de nécessité, d'une protection autour des PEI, n'entre pas dans le champ des prestations réalisées par le délégataire du SMIEV et devra être réalisée par la METROPOLE.

En cas d'indisponibilité du poteau (fuite constatée au poteau par exemple), le délégataire du SMIEV procédera à sa neutralisation (fermeture de la vanne principale) et en avertira la METROPOLE et le SDIS.

2.5 ACCES ET ABORDS

L'entretien des accès et abords des appareils de lutte contre l'incendie est à la charge de la METROPOLE qui devra s'assurer du respect du volume de dégagement autour de l'appareil.

2.6 PEINTURE ET MARQUAGE

La mise en peinture des poteaux d'incendie n'entre pas dans le champ d'application de la présente convention. Cette prestation sera réalisée par la METROPOLE.

ARTICLE 3 - MODALITES FINANCIERES -

3.1 MONTANT DE BASE

Le SMIEV sera rémunéré de ses services par une somme forfaitaire, par appareil, fixé à 31,50 euros hors taxes, valeur à la date du 1^{er} juillet 2018. Cette facturation interviendra en fin d'année civile.

3.2 VARIATION DES PRIX

Cette rémunération s'entend hors taxes, aux conditions économiques connues au 1^{er} juillet 2018.

Elle variera en fonction des fluctuations économiques par application de la formule suivante :

$$R = R_0 (0,15 + 0,85 (TP01/TP01_0))$$

dans laquelle :

R₀ Valeur de base en 2018 = 31,50 € HT

TP01₀ Indice général tous travaux publics, soit, au 1^{er} Juillet 2017 = 104,7

TP01 Indice connu au moment de la facturation.

ARTICLE 4 - REGLEMENT DES SOMMES DUES -

En fin d'année, le SMIEV adressera à la METROPOLE un mémoire reprenant le nombre d'appareils visités au cours de l'année considérée, affectés du montant forfaitaire annuel et de la variation des prix.

Le règlement des sommes dues interviendra dans le délai prévu par la législation, à compter de la remise du mémoire, par virement à la Trésorerie de Verny sur le compte RIB 053 n° 30001 00529 F5720000000 89.

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES -

Le SMIEV s'engage à exécuter les prestations demandées dans les mêmes conditions de moyens matériels et humains que celles prévues par sa concession de service, dans les règles de l'art et conformément à la réglementation en vigueur.

En l'absence de toute faute imputable à la METROPOLE, le SMIEV garantit celle-ci contre toute action ou recours qui trouverait son origine dans l'une des prestations effectuées au titre de la présente convention.

En particulier la responsabilité de la METROPOLE ne pourra être engagée en cas de casse sur les réseaux d'eau potable ou d'atteinte à la qualité de l'eau résultant de l'intervention du SMIEV.

Pour autant, les causes suivantes ne pourront être retenues contre le SMIEV :

- appareil non encore réparé (sauf si l'ordre de réparation lui a été donné par la Métropole depuis plus de deux mois),
- dégâts provoqués par un tiers identifié ou non,
- insuffisance de débit et/ou pression.

En outre, le SMIEV pourra agir en justice, aussi bien en tant que demandeur que défendeur, en son nom ou en celui la METROPOLE, pour la mise en jeu de la responsabilité civile, pénale ou administrative, du fait de l'exercice des prestations objet de la présente.

Il en informera par écrit la METROPOLE, dans les meilleurs délais.

ARTICLE 6 – INVENTAIRE -

Le SMIEV et son délégataire, prennent en charge le contrôle des poteaux recensés à la date d'effet de la présente (dont l'inventaire à la date du 28 novembre 2018 est joint en annexe), dans l'état où ils se trouvent au moment de la signature de la présente convention.

A partir de cette date, la METROPOLE communiquera au SMIEV toutes les modifications pouvant intervenir sur cet inventaire.

En particulier, le SMIEV devra être informé de toute nouvelle augmentation ou diminution de cet inventaire qui ne lui aurait pas été confiée.

ARTICLE 7 – DUREE – RESILIATION - PLANNING PREVISIONNEL

Chaque année et au plus tard pour la fin novembre de l'année n-1, le délégataire du SMIEV devra réaliser et transmettre à Metz Métropole un planning prévisionnel d'intervention avec la liste des PEI concernés. Il informera la METROPOLE et le SMIEV de sa date d'intervention au moins trois semaines avant la date envisagée.

La présente convention est conclue pour une période initiale de 3 ans à compter du 1^{er} janvier 2019.

Au terme de cette période, elle pourra être tacitement renouvelée par période triennale, sur décision expresse des parties, dans la limite d'une durée totale de six années (tout renouvellement compris).

Le SMIEV et la METROPOLE peuvent, par lettre recommandée avec accusé de réception, résilier unilatéralement la convention à tout moment au cours de son exécution, pour motif d'intérêt général, sous réserve d'un préavis de 6 mois, délai qui commence à courir le 1^{er} jour du mois suivant la réception du courrier. Cette résiliation interviendra sans versement d'indemnités. Le paiement annuel forfaitaire prévu à l'article 3 sera calculé au prorata temporis de la réalisation effective des missions confiées au SMIEV.

Si, pour une cause quelconque résultant du fait de l'une ou l'autre partie, la présente convention n'était pas appliquée, l'autre partie aura la possibilité de la résilier après avoir entendu les motifs de son co-contractant, sans préavis et à charge pour elle de demander le remboursement des sommes éventuellement engagées.

ARTICLE 8 - REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES -

Si un différend survient entre les parties, elles tenteront, dans la mesure du possible, de régler leur différend à l'amiable.

A défaut, tout litige afférent à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera soumis au Tribunal Administratif de Strasbourg.

Fait à Metz, le

Le Président du Syndicat Mixte
Intercommunal des Eaux de Verny,

Pour le Président de Metz
Métropole
Le Vice-Président délégué

Raymond ARNOULD

Liste des points d'eau

Legende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- En service
- Sans anomalie
- Non conforme en service
- Avec anomalie
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non autorisée
- Sans problème
- Problématique

30/11/2018

Commune	N°PEI	Type	Implantation	Privé	Adresse	Visuel	E t a	A n o	Débit A 1 bar	Débit Maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation
CHESNY	1	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	ENTRE METZ ET SOLGNE (ANC. D955)				89	110	8.0		Contrôle technique du SDIS en 2018
CHESNY	2	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DU MOULIN HAUT				48	57	5.7	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018
CHESNY	3	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	LE PRE FLEURI				41	49	5.6	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018
CHESNY	4	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	LE PRE FLEURI				36	44	5.4	Manoeuvre difficile Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man. Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018
CHESNY	5	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	PLACE DE L'EGLISE				44	48	6.2	Manoeuvre difficile Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018
CHESNY	6	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE PORT SAINTE MARIE				38	47	5.8	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018
CHESNY	7	PI 80	Voie publique	<input type="checkbox"/>	ANCIEN VILLAGE CANADIEN				20	23	6.0	Manoeuvre difficile A repeindre	Contrôle technique du SDIS en 2018
CHESNY	8	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DE PELTRE				39	49	5.2	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018
CHESNY	9	PAR	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE CHARMANTE							Niveau d'eau de la réserve incomplète	manque environ 50cm de hauteur d'eau Réserve entérée
CHESNY	10	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	IMPASSE DES GRANDS BOIS, ANGLE RUE CHARMANTE / IMPASSE GRAND BOIS				40	47	5.6	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018
CHESNY	11	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	D955PR010 METZ > CHATEAU SALINS				136	150	9.0		Contrôle technique du SDIS en 2018
CHESNY	12	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE CHARMANTE, à proximité de la réserve				39	47	5.9	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018
CHESNY	13	PA	LABORATOIRE CND	<input type="checkbox"/>	ROUTE DE GUERRE								

Liste des points d'eau

Légende

• Etat Anormale	✗ -Indisponible	✓ -En service	✓ -Non conforme
• Accès	-Avec anomalies	✓ -Autorisée	✗ -Sans autorisée
• Signalisation	-Problématique	✗ -Sans problème	✓ -Non conforme en service

30/11/2018

Commune	N°PEI	Type	Implantation	Privé	Adresse	Visuel	Etat	An	Debit A 1 bar	Debit Maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation
COIN LES CUVRY	1	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	03 RUE DES PEUPLIERS				40	51	3,5	Chainette(s) cassée(s) ou manquant(e)s Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	2	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	21 RUE PRINCIPALE				53	75	4,3	Manoeuvre difficile Chainette(s) cassée(s) ou manquant(e)s	Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	3	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	41 RUE PRINCIPALE				61	76	3,8		Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	4	PI 80	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DU CHATEAU, IMPASSE				29	34	3,8		Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	5	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	5 IMPASSE DU PRE BAYOT				40	55	3,0	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	6	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DE L'ANCIENNE BERGERIE				41	66	3,0	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	7	PA	LORCA ELEVAGE	<input checked="" type="checkbox"/>	VERS FERME SABRE, dans la cour							Signalisation ou visibilité incorrecte	tampou regard à rependre (bleu)
COIN LES CUVRY	8	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	LA BERGERIE				52	64	4,0	Chainette(s) cassée(s) ou manquant(e)s	Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	9	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	62B RUE PRINCIPALE				70	81	4,0	Manoeuvre difficile	Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	10	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	18 RUE DES CERISIERS				70	101	4,0	Fuite(s) au racc(s) ou au carré de man. Chainette(s) cassée(s) ou manquant(e)s	Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	11	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	24 LA POMMERAIE				106	124	5,0	Fuite(s) au racc(s) ou au carré de man. Chainette(s) cassée(s) ou manquant(e)s	Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	12	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	46 LA POMMERAIE				80	92	4,2	Chainette(s) cassée(s) ou manquant(e)s	Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	13	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE PRINCIPALE				118	127	5,0		Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	14	PAR	Voie publique	<input type="checkbox"/>	PLACE DE L'EGLISE, coterne 45 m3							Accès impossible Point d'eau non localisé	Point d'eau introuvable, tampou regard peut être recouvert de terre ?
COIN LES CUVRY	15	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	VERS ENTREPRISE BEHM, devant l'entreprise				13	24	2,5	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	16	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DE METZ, CDS				50	66	3,6		Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	17	PA	Voie publique	<input type="checkbox"/>	VERS ENTREPRISE BEHM								Contrôle technique du SDIS en 2017

Liste des points d'eau

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

30/11/2018

Commune	N°PEI	Type	Implantation	Privé	Adresse	Visuel	E t a	A n o	Débit A 1 bar	Débit Maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation
COIN LES CUVRY	18	PA	LORCA ELEVAGE	<input checked="" type="checkbox"/>	VERS FERME SABRE, dans la cour	<input type="radio"/>						Signalisation ou visibilité incorrecte	Tampon regard à repeindre (bleu)
COIN LES CUVRY	19	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DE LA FONTENELLE	<input type="radio"/>			50	61	3,1		Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN LES CUVRY	20	PA	Voie publique	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEMIN DES SADES	<input type="radio"/>							

Liste des points d'eau

Légende

• Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme
• Anomalie	✗	-Avec anomalies	✓	-Sans anomalie	✗	-Non conforme
• Accès	✗	-Non autorisée	✓	-Autorisée	✗	-en service
• Signalisation	○	-Problématique	✓	-Sans problème	✗	

30/11/2018

Commune	N°PEI	Type	Implantation	Privé	Adresse	Visuel	E t a	A n o	Débit A 1 bar	Débit Maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation
COIN SUR SEILLE	1	PI 80	Voie publique	<input type="checkbox"/>	ROUTE DE METZ, Propriété de M Bontemps	○	✓	✓	26	50	3.1		Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN SUR SEILLE	2	PI 80	Voie publique	<input type="checkbox"/>	ecole ROUTE DE METZ, ECOLE	○	✓	✗	57	68	4.0	A reprendre	Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN SUR SEILLE	3	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE PRINCIPALE, PLACE	○	✗	✗	48	67	3.2	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN SUR SEILLE	4	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE PRINCIPALE, Angle Allée du Château	○	✓	✓	53	67	3.5		Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN SUR SEILLE	6	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DE LA GARE, angle rue St Laurent	○	✗	✗	48	61	3.3	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN SUR SEILLE	7	PI 80	Voie publique	<input type="checkbox"/>	23 RUE DE LA GARE	○✗	✗	✗	12	17	3.2	Manoeuvre difficile Eau chargée Débit à 1 bar d'un PI 80 < 15m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN SUR SEILLE	8	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	13 RUE FRANCOIS DE CUREL, dans le square derrière un buisson	○	✗	✗	48	65	3.5	Accès difficile Signalisation ou visibilité incorrecte Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	PEI masqué par un buisson épineux rendant l'accès et la manoeuvre difficiles Contrôle technique du SDIS en 2017
COIN SUR SEILLE	9	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	5 RUE DE LA GARE	○	✗	✗	45	57	3.3	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017

Liste des points d'eau

Légende

* Etat		-En service
* Anomalie		-Non conforme
* Accès		-Autorisée
* Signalisation		-Sans problème
		-En service
		-Non conforme
		-Autorisée
		-Sans problème

30/11/2018

Commune	N°PEI	Type	Implantation	Privé	Adresse	Visuel	E t a	A n o	Débit A 1 bar	Débit Maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation
CUVRY	1	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	HAMEAU DU RUCHER				74	86	5.1		Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	2	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	CHEMIN DE CHAMPAGNE				93	102	5.3		Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	3	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	IMPASSE DES CHENEVIÈRES				78	95	5.1	Manceuvre difficile	Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	4	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DU VIEUX CUVRY				110	120	5.1		Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	5	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	PLACE SAINT MARTIN				108	120	4.8		Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	6	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	5 RUE DES VIGNOTTES				75	84	5.1		Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	7	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	LOTISSEMENT LES HAUTS DE CUVRY, Transformateur				66	72	5.2		Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	8	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DE LA LOUVIERE				55	64	5.1		Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	9	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	4 RUE DE LA LOUVIERE				35	54	2.8	Manceuvre impossible Accès difficile Signalisation ou visibilité incorrecte Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	les résultats sont ceux de 2016. Le PEI est complètement masqué par une haie et de grosses branches empêchant la manœuvre. OUVRIURE IMPOSSIBLE Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	10	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	ALLEE HAUT ROZIN				65	72	5.1		Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	11	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	CHEMIN DU PETIT BOIS				67	76	5.3	indisponible pour cause de travaux	Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	12	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	1 RESIDENCE LE PONCE				48	59	5.2	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	13	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	CHEMIN DU PETIT BOIS, vers Hauterive				48	54	5.1	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	14	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	22 RESIDENCE LE PONCE				0	0	0.0	Point d'eau sans eau ou hors service Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	15	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	22 CHEMIN DU PETIT BOIS				51	62	5.2		Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	16	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DU PATURAL				48	57	5.2	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017

Liste des points d'eau

Légende

- Etat
- Anormale
- Accès
- Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- ✓ -Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗ -Non conforme
- ✗ -Non en service

30/11/2018

Commune	N°PEI	Type	Implantation	Privé	Adresse	Visuel	E t a	A n o	Débit A 1 bar	Débit Maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation
CUVRY	17	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	IMPASSE DES ROSES	○	✗	✗	43	53	4.8	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m ³ /H	Les résultats sont ceux de 2016, un véhicule en stationnement empêchant le branchement l'appareil de mesure. Mise en eau du PEI effectuée Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	18	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	IMPASSE DES BLEUETS	○	✗	✗	48	51	5.1	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m ³ /H	Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	19	PI 80	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE CORVEE DU MOULIN	○	✓	✓	42	47	5.0		Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	20	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DE LA LOUVIERE, Poste GDF	○	✗	✗	48	55	5.0	Verrou capot hors service Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m ³ /H	Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	21	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	ENTRE MONTIGNY ET POURNOY CHETIVE (D5), Devant le dépôt poids lourds	○	✗	✗	44	51	5.0	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m ³ /H	Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	22	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	CLOS DES CHENES	○	✓	✓	77	92	5.1		Contrôle technique du SDIS en 2017
CUVRY	23	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	EN SERU FONTAINE	○	✓	✓	58	66	5.0		Contrôle technique du SDIS en 2017

Liste des points d'eau

Légende

* Etat		-En service
* Anomalie		-Sans anomalie conforme
* Accès		-Autorisée
* Signalisation		-Sans problème
		-Indisponible
		-Avec anomalies non autorisée
		-Problématique

30/11/2018

Commune	N°PEI	Type	Implantation	Privé	Adresse	Visuel	E t a	A n o	Débit A 1 bar	Débit Maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation
MECLEUVES	1	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE LES CHANTERELLES				66	76	4.5		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	2	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	7 RUE DE LA CROIX DU MONT				81	88	4.5		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	3	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	PLAGE DE LA LIBERATION DU 15 NOVEMBRE 44				55	58	4.0		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	4	PI 80	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DES CHAMPS FLEURIS				37	41	4.0		Raccord 65 Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	5	PI 80	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE SAINTE BLAISE				0	0	0.0	Manœuvre impossible Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s) Débit à 1 bar d'un PI 80 < 20 m ³ /H Débit à 1 bar d'un PI 80 < 15m ³ /H	Vérification impossible - travaux Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	6	PI 80	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE ELIE FLEUR				55	64	4.0		Non conforme - non accessible Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	7	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DES CHENEVIERES				38	44	4.0		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	8	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE LE MONT, à hauteur du n° 6				49	54	3.7		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	9	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DE LA CROIX DU MONT				60	66	4.0		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	10	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DU PATORAL (LANCEUMONT), DEVANT N° 10				11	33	1.0		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	11	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	IMPASSE DES PRES (LANCEUMONT)				0	25	0.5		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	12	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE CHARMOIS (LANCEUMONT), DEVANT N° 2				25	72	2.0		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	13	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	IMPASSE DU CHAMPPEL (LANCEUMONT), DEVANT N° 7				0	13	0.4		Ne ferme plus en pression Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	14	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	IMPASSE DE LANCEUMONT (LAUCEUMONT), FACE N° 9				0	12	0.4		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	15	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	IMPASSE DE LANCEUMONT (LAUCEUMONT), CENTRE SOCIO CULTUREL				0	23	0.3		Contrôle technique du SDIS en 2018

Liste des points d'eau

Légende

• Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme
• Anomalie	✗	-Avec anomalies	✓	-Sans anomalie	✗	-Non conforme
• Accès	○	-Non autorisée	✓	-Autorisée	✗	-Non conforme
• Signalisation	○	-Problématique	✓	-Sans problème	✗	-Non conforme

30/11/2018

Commune	N°PEI	Type	Implantation	Privé	Adresse	Visuel	E t a	A n o	Débit A 1 bar	Débit Maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation
MECLEUVES	16	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	LOTIS, GRANDES TOURNAILLES (LANCEUJOMONT)	✗	✗	✗	0	16	0.5	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	17	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	LOTIS, GRANDES TOURNAILLES (LANCEUJOMONT)	✗	✗	✗	12	28	1.0	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	18	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	S/C FRONTIGNY RUE DES ARTISANS (FRONTIGNY)	○	✓	✓	113	126	6.5		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	19	PI 80	Voie publique	<input type="checkbox"/>	S/C FRONTIGNY CHEMIN DE LA BOTTE (FRONTIGNY)	○	✓	✗	60	80	6.2	Manœuvre difficile Chainette(s) cassée(s) ou manquante(s)	Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	20	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	S/C FRONTIGNY CHEMIN DE LA BOTTE (FRONTIGNY), FRONTIGNY	○	✓	✗	115	130	6.5	Manœuvre difficile	Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	21	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	S/C FRONTIGNY RUE LES VIGNOTTES (FRONTIGNY), FACE AU N° 11	○	✓	✓	97	103	7.0		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	22	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	S/C FRONTIGNY RUE LE COLOMBE (FRONTIGNY)	○	✓	✓	101	112	6.8		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	23	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	S/C FRONTIGNY IMPASSE DES MAGES (FRONTIGNY)	○	✓	✓	105	117	6.6		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	24	PI 80	Voie publique	<input type="checkbox"/>	S/C FRONTIGNY CHEMIN DU BOIS (FRONTIGNY)	○	✓	✗	54	66	6.0	Chainette(s) cassée(s) ou manquante(s)	Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	25	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	S/C FRONTIGNY CHEMIN DU BOIS	○	✓	✓	56	60	5.5		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	26	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	S/C FRONTIGNY RUE DES JARDINS (FRONTIGNY)	○	✓	✓	104	118	6.2		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	27	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	S/C FRONTIGNY RUE LA SAULAIE (FRONTIGNY)	○	✓	✓	116	127	6.0		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	28	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	S/C FRONTIGNY RUE LE BAUGENET (FRONTIGNY)	○	✓	✓	120	132	5.8		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	29	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	S/C FRONTIGNY CHEMIN DE LA BOTTE (FRONTIGNY)	○	✓	✓	57	63	5.8		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	30	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	S/C FRONTIGNY CHEMIN DE LA BOTTE (FRONTIGNY)	○	✗	✗	49	57	5.5	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	31	PAR	Voie publique	<input type="checkbox"/>	PLACE DE LA LIBERATION DU 15 NOVEMBRE 44	○	✓	✗				Signalisation ou visibilité incorrecte	
MECLEUVES	32	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE ELIE FLEUR	○	✓	✓	55	65	4.0		Contrôle technique du SDIS en 2018
MECLEUVES	33	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DE LA RONCE, FACE AU N° 10	○	✗	✗	44	54	3.5	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018

Liste des points d'eau

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme
- Non conforme en service

30/11/2018

Commune	N°PEI	Type	Implantation	Privé	Adresse	Visuel	E t a	A n o	Débit A 1 bar	Débit Maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation
POUILLY	1	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DES CHARDONNERETS	<input checked="" type="radio"/>			179	180	8.0	Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s)	Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	2	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE NATIONALE	<input checked="" type="radio"/>			150	163	6.0		Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	3	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DU LIMOUSIN, PRES DE LA MAIRIE	<input checked="" type="radio"/>			105	109	3.4		Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	4	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DES MESANGES, N° 1	<input checked="" type="radio"/>			20	25	5.0	A repeindre Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	5	PI 80	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DES MESANGES	<input checked="" type="radio"/>			21	25	4.5	Manoeuvre difficile	Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	6	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DU PRE MARCOHE, N° 8 -	<input checked="" type="radio"/>			40	48	4.0	A repeindre Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	7	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DU PRE MARCOHE, N° 24	<input checked="" type="radio"/>			35	43	3.2	A repeindre Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	8	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DU COLOMBIER, N° 31	<input checked="" type="radio"/>			68	75	4.0	Fuite(s) au racc(s) ou au carré de man. A repeindre	Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	9	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DU COLOMBIER, N° 15	<input checked="" type="radio"/>			56	73	3.4	Pas de vidange	Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	10	PI 150	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE NATIONALE, N° 20	<input checked="" type="radio"/>			133	143	4.0		Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	11	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE NATIONALE, FACE AU 43	<input checked="" type="radio"/>			62	85	3.0		Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	12	PI 150	Voie publique	<input type="checkbox"/>	VERS MAGNY / METZ (D913)	<input checked="" type="radio"/>			118	139	3.2	Accès difficile	derrière un fossé 20 de la chaussé dans un champ UTILISER UN TUYAU DE 20M Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	13	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DE LA SEILLE, FACE AU N° 3	<input checked="" type="radio"/>			110	114	4.0	A repeindre Raccord diamètre 100 inaccessible à cause du capot	Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	14	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DU FAISAN, ANGLE DE LA RUE DE LA SEILLE	<input checked="" type="radio"/>			135	136	3.4		Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	15	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	VERS MAGNY / METZ (D913)	<input checked="" type="radio"/>			71	88	3.0		Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	16	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	VERS MAGNY / METZ (D913)	<input checked="" type="radio"/>			81	109	3.4		Contrôle technique du SDIS en 2018
POUILLY	17	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	VERS MAGNY / METZ (D913)	<input checked="" type="radio"/>			105	118	3.6		Contrôle technique du SDIS en 2018

Liste des points d'eau

Légende

- Etat
- Anormale
- Accès
- Signalisation
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- ✓ -En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- ✗ -Non conforme
- ✗ -Non en service

03/01/2019

Commune	N°PEI	Type	Implantation	Privé	Adresse	Visuel	Etat	Accès	Signalisation	Débit A 1 bar	Débit Maxi	Pression Statique	Anomalies	Observation
POURNOY LA CHETIVE	1	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DE L'EGLISE	○	✗	✗	✗	41	49	4.2	Chaînette(s) cassée(s) ou manquante(s) Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017
POURNOY LA CHETIVE	2	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	13 RUE DES TILLEULS	○	✗	✗	✗	20	24	4.0	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H Manœuvre impossible Accès difficile	Contrôle technique du SDIS en 2017
POURNOY LA CHETIVE	3	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DES TILLEULS, Angle rue de Bury	⊗	✗	✗	✗	0	0	0.0	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017
POURNOY LA CHETIVE	4	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	RUE DE CHEMINOT, salle polyvalente	○	✓	✓	✓	59	72	3.9		Contrôle technique du SDIS en 2017
POURNOY LA CHETIVE	5	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	29 RUE DE LA BISCORNE, entre le 29 et le 31	○	✓	✓	✓	55	69	3.9		Contrôle technique du SDIS en 2017
POURNOY LA CHETIVE	6	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	42 RUE DES PRUNIERES, entre le 42 et le 44	○	✗	✗	✗	39	50	3.8	Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017
POURNOY LA CHETIVE	7	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	9 RUE DU CHATEAU PONSAC	○	✓	✓	✗	50	64	3.8	Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man. A reprendre Point d'eau resté en écoulement	Fermeture complète impossible, un fillet d'eau persiste à l'écoulement. Contrôle technique du SDIS en 2017
POURNOY LA CHETIVE	8	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	9 RUE DE LA BISCORNE	○	✗	✗	✗	49	60	3.6	Eau chargée Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H	Contrôle technique du SDIS en 2017
POURNOY LA CHETIVE	9	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	5 RUE DES ROSES	○	✓	✗	✗	55	68	4.1	Manœuvre difficile Fuite(s) au racc.(s) ou au carré de man.	Contrôle technique du SDIS en 2017
POURNOY LA CHETIVE	10	PI 100	Voie publique	<input type="checkbox"/>	21 RUE DES ROSES	⊗	✗	✗	✗	0	0	0.0	Manœuvre impossible Accès difficile Signalisation ou visibilité incorrecte Débit à 1bar d'un PI 100 < 50 m3/H Débit à 1 bar d'un PI 100 < 15m3/H	Le PEI est coincé entre un grillage et une haie dense, ouverture des bouchons de 65 impossible, manœuvre du carré d'ouverture impossible. Contrôle technique du SDIS en 2017
POURNOY LA CHETIVE	12	PI 100	SARL LOR EQUI	<input checked="" type="checkbox"/>	VERS CENTRE EQUESTRE, Lieu-dit : LA PRAIRIE	⊗	✗	✗	✗	80	100	5.0	Manœuvre impossible Accès difficile	Ouverture du capot impossible car organe d'ouverture HS. Contrôle technique du SDIS en 2017

Résumé de l'acte

057-200039865-20190211-02-2019-DB3-DE

Numéro de l'acte : 02-2019-DB3
Date de décision : lundi 11 février 2019
Nature de l'acte : DE
Objet : Conventions avec le Syndicat Mixte Intercommunal des Eaux de Verny pour le contrôle technique des Points d'Eau Incendie
Classification : 1.4 - Autres types de contrats
Rédacteur : Catherine DELLES
AR reçu le : 12/02/2019
Numéro AR : 057-200039865-20190211-02-2019-DB3-DE
Document principal : 99_DE-ERDP3.pdf

Historique :

12/02/19 14:45	En cours de création	
12/02/19 14:47	En préparation	Catherine DELLES
12/02/19 15:57	Reçu	Catherine DELLES
12/02/19 15:57	En cours de transmission	
12/02/19 15:58	Transmis en Préfecture	
12/02/19 16:02	Accusé de réception reçu	